		Прило	жение	e 1
к акту	обсле	дования	объен	πа
к паспор	ту дос	тупности	объе	πа
N .	от		_20_	

### І. Результаты обследования

1. Территория, прилегающая к зданию (участка) МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы» 424918, г. Йошкар-Ола, с. Семеновка, ул. Чернышевского, д.2 (наименование объекта, адрес)

Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента				ые нарушения иечания	Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержан ие	значимо для инвалида (категория)	содержан ие	виді рабо
Вход (входы) на территорию	нет						
Путь (пути) движения на территории	есть			12.0	- Epraesova s		
Лестница (наружная)	нет					*'*	
Пандус (наружный)	нет						
Автостоянка и парковка	нет				Temperation of a		
Общие требования к зоне							

### II. Заключение по зоне

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние	Прило	жение	Рекомендации по	
	доступности - <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	номер на плане	номер фото	адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 акта обследования объекта	
Территория, прилегающая к зданию.		9 (50 80		ТР	

<sup>&</sup>lt;\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

Комментарий к заключению: Прилегающая территория ДШИ не принадлежит. Система информации и связи акустические, тактильные на пути следования — отсутствуют. Необходимо разместить на сайте ОСИ подробную информацию о пути следования к объекту.

<sup>&</sup>lt;\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Прил	ожен	ие 2
к акту обследования	объе	екта
к паспорту доступности	объе	екта
N от	20_	г.

## І. Результаты обследования

2. Вход (входы) в здание МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы» 424918, г. Йошкар-Ола, с. Семеновка, ул. Чернышевского, д.2 (наименование объекта, адрес)

Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные н и замеча	Работы по адаптации объекта		
STEWENTA	есть/ нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалид а (категор ия)	содержание	ви ды ра бо т
Лестница (наружная)	нет			Одиночную ступень заменить пандусом	O.C	Привести в соответствие	KP
Пандус (наружный)	нет			Оборудовать пандус	К	Привести в соответствие	КР
Входная площадка (перед дверью)	есть			Отсутствуют знаки доступности, кнопка вызова персонала	K.O.C	Привести в соответствие	тк
Дверь (входная)	есть						1
Тамбур	есть						
Общие требования к зоне							

### II. Заключение по зоне

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние	Прило	жение	Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 акта обследования объекта
	доступности - < *> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	номер на плане	номер фото	
Вход в здание	ДЧ-И(Г,У), ВНД (К,С,О)			KP

<sup>&</sup>lt;\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<sup>&</sup>lt;\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности для МГН, необходимо дооборудование входной зоны поручнями, пандусом и средствами информации для всех категорий инвалидов.

		Прило	жени	e 3
к акту	обсл	едования	объе	кта
к паспор	ту до	ступности	объе	кта
N	_ OT _		_ 20_	_ г.

# І. Результаты обследования

3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы» 424918, г. Йошкар-Ола, с. Семеновка, ул. Чернышевского, д.2 (наименование объекта, адрес)

Наименование функционально- планировочного элемента	Налі	ичие эле	емента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
S. G. MOTTO	есть/ нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалид а (категор ия)	содержание	ви ды ра бо т
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть			Отсутствует схема движения по зданию с указанием мест общего пользования, обслуживания с текстом Брайля и поручней вдоль периметра движения. Отс утствует зона Т-9, речевые маяки, текстовое табло для дублирования звуковой информации.	K,O,C,F	Привести в соответствие	TP
Лестница (внутри здания)	Нет				1,000		
Пандус (внутри здания)	Нет					Привести в соответствие	
Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
Дверь	Есть			Наличие	K,C	Привести в	КР

		порогов. Отсутствует предупрежда ющая разметка перед дверьми в условиях темноты не видны все контрастные и информацион ные элементы.	соответствие
Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	Есть		Torono Arro
Общие требования к зоне		resources	

#### II. Заключение по зоне

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние	Прило	жение	Рекомендации по	
	доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	номер на плане	номер фото	- адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 акта обследования объекта	
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И(У,О) ВДН (Г,С,К)			ТР,КР	

<sup>&</sup>lt;\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

Комментарий к заключению: Для повышения показателей доступности объекта и предоставляемых в нем услуг, необходимо во время проведения, текущего и капитальных ремонтов привести зону в соответствие с требованиями нормативных документов.

			Прило	жение	4
	к акту	обсле	дования	объе	кта
К	паспор	ту дос	тупности	объе	кта
	N	ОТ		20	Γ.

Результаты обследования

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы»

<sup>&</sup>lt;\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

# 424918, г. Йошкар-Ола, с. Семеновка, ул. Чернышевского, д.2 (наименование объекта, адрес)

Наименование функционально- планировочного	Наличие элемента			Выявленные нару и замечания	Работы по адаптации объекта		
элемента	есть/ нет	номер на плане	номер фото	содержание	значи мо для инвал ида (катег ория)	содержание	ви ды ра бо т
Кабинетная форма обслуживания	есть		ar (Option of Control	Отсутствуют специализирова нные парты. Одноместные ученические места выделенные из общей площади помещения рельефной фактурой или ковровым покрытием поверхности пола. Отсутсвует: зона Т-9 (индукционная петля)и другие эл. акустические (звукоусиливающие) приспособления	BCE	Привести в соответствие	TP
Зальная форма обслуживания	есть	H5553(04)		Detro office)			
Прилавочная форма обслуживания	нет			6.00	К	Привести в соответствие	TP
Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			50.563 History		Привести в соответствие	TP
Кабина индивидуального обслуживания	нет				40 g 2 f	Привести в соответствие	TP
Общие требования к зоне						Привести в соответствие	TP

## Заключение по зоне

Наименование	Состояние	Прило	жение	Рекомендации по
структурно-функциональной зоны	доступности	номер на плане	номер фото	адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 акта обследования

	объекта)	объекта
Зона целевого назначения	ДЧ-И(О,У) ВНД(К,Г,С)	TP

<sup>&</sup>lt;\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Основная (профильная) услуга ОСИ имеет кабинетную форму обслуживания. Необходимо установить специализированные парты одноместные ученические места, выделенные из общей площади помещения рельефной фактурой или ковровым покрытием поверхности пола.

Во время проведения капитального ремонта необходимо выделить не менее 10% мест зоны целевого посещения ОСИ (зрительный зал), для оборудования индукционной петлей с выделением зоны Т-9, звуконепроницаемой кабиной тифлокомментатора. Выделенные места должны быть оборудованы наушниками для связи с кабинкой тифлокомментатора. Во время проведения ремонта необходимо предусмотреть места для инвалидов на креслах-колясках.

		Прилох	кение	5
к акту	обсле	дования	объе	кта
к паспор	ту дос	тупности	объе	кта
N	_ OT		20	Г.

# Результаты обследования

5. Санитарно-гигиенические помещения МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы» 424918, г. Йошкар-Ола, с. Семеновка, ул. Чернышевского, д.2

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально- планировочного элемента	Налі	ичие эле	емента	га Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/ нет	номер на плане	номер фото	содержание	значи мо для инвал ида (катег ория)	содержание	ви ды ра бо т
Туалетная комната	есть		THE CONTROL OF THE CO	Отсутствуют знаки доступности, откидные опорные поручни, штанги возле унитаза и раковины, крючки. На дверях туалета,	BCe	Привести в соответствие	KP

			со стороны ручки, отсутствует информационная табличка, выполненная рельефно графическим или точечным способом и знаки. Дверные проемы расширить. Предусмотреть установку		
			системы тревожной сигнализации или системой двусторонней		
			громкоговоряще й связи.	19	
Душевая/ванная комната	нет				
Бытовая комната (гардеробная)	есть			Привести в соответствие	КР
Общие требования к зоне					

# II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной	Состояние	Прило	жение	Рекомендации по
зоны	доступности	номер на плане	номер фото	адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 акта обследования объекта
Санитарно-гигиенические	вдн		organia Organia	KP

<sup>&</sup>lt;\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

Комментарий к заключению: Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения, не оборудованные системой тревожной сигнализации, являются не безопасными и признаются полностью недоступными. Для повышения показателей доступности объекта и предоставляемых в нем услуг, необходимо обеспечить выполнение требований нормативной документации. Во время проведения капитального ремонта дооборудовать недостающим оборудованием и разместить по периметру направляющие поручни, конструктивно расположить технику таким образом, чтобы обеспечить сбоку от унитаза пространство для коляски не менее 0,8 м.

<sup>&</sup>lt;\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

		Прило	жени	e 6
к акт	у обсле	дования	объе	кта
к паспо	рту дост	гупности	объе	кта
N	OT		_20_	_ г.

# І. Результаты обследования

6. Система информации на объекте МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы» 424918, г. Йошкар-Ола, с. Семеновка, ул. Чернышевского, д.2

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально- планировочного элемента	Налич	ие элеме	ента	Выявленные нару и замечания	Работы по адаптации объекта		
элемента	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значи мо для инвал ида (катег ория)	содержание	вид ы раб от
Визуальные средства	нет			Отсутствуют знаки схемы доступности по всему объекту. Отсутствуют звуковые маячки; шумовые индикаторы, средства звуковоспроизведени я, речевые синтезаторы, индукционная петля и др. эл. акустические (звукоусиливающие) приспособления. Отсутствует тактильная информация, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля на входе в учреждение с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг, при входе в учебные классы, актовый зал, при входе в туалетную комнату. Они должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,2 до 1,6 м. Отсутствуют тактильные поверхности покрытий полов, ручек дверей, рычагов управления, выключателей различных пластических форм и фактур,	К,О,Г,	Привести в соответстви е	ТК

		позволяющих легко различать их на ощупь. На поручнях вдоль путей движения и на концах следует устанавливать тактильные указатели с рельефным шрифтом		Figure 19 page	
Акустические средства	нет			Привести в соответстви е	ТК
Тактильные средства	нет		С	Привести в соответстви е	ТК
Общие требования к зоне				Привести в соответстви е	TK

### II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние	Прило	жение	Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 акта обследования объекта
	доступности	номер на плане	номер фото	
Система информации на объекте	вдн			

<sup>&</sup>lt;--> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

Комментарий к заключению: Система информации, навигации и сигнализации на объекте полностью отсутствует. Для повышения показателей доступности объекта и предоставляемых в нем услуг, необходимо обеспечить выполнение требований нормативной документации.

<sup>&</sup>lt;\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.